

ج) تب new project گزینه new (د) دکمه نماد نرم افزار گزینه new

۱۰- برای قرار دادن برچسب های واحد روی قطعات چندتایی از یک خانواده که در خط مرجع یکسانی قرار دارند از کدام گزینه در تنظیمات پروژه استفاده می کنیم؟

الف) reference based (ب) line number (ج) component (د) line reference

۱۱- انتخاب گزینه line reference در تب component از پنجره تنظیمات پروژه چه عملی را انجام می دهد؟

الف) شماره خط مرجع را تعیین می کند

ب) شماره خط مرجع را روی همه قطعات قرار گرفته در آن خط وارد می کند.

ج) برچسب های یکسانی را روی قطعات چند تایی از یک خانواده که در خط مرجع یکسانی هستند قرار می دهد

د) هیچ کدام

۱۲- برای قرار دادن شماره سیم های واحد برای شبکه ای از سیم های چند رشته ای که از خط مرجع یکسان شروع می شوند کدام گزینه در تنظیمات پروژه استفاده می کنیم؟

الف) reference based (ب) line number (ج) component (د) line reference

۱۳- انتخاب گزینه line reference در تب wire number از پنجره تنظیمات پروژه چه عملی را انجام می دهد؟

الف) شماره سیم خط مرجع را تعیین می کند (ب) شماره سیم مرجع را روی همه قطعات قرار گرفته در آن خط وارد می کند.

ج) قرار دادن شماره سیم های واحد بر روی شبکه ای از سیم های چند رشته ای که از خط مرجع یکسانی شروع می شوند

د) هیچ کدام

۱- اتوکد الکتريکال کدام استانداردهای صنعتی را پشتیبانی می کند؟

الف) JIC (ب) IEC (ج) AS (د) همه موارد

۲- استاندارد صنعتی JIC مربوط به کدام کشور است؟

الف) US (ب) Europe (ج) China (د) Australia

۳- استاندارد صنعتی IEC مربوط به کدام منطقه است؟

الف) US (ب) Europe (ج) China (د) Australia

۴- استاندارد صنعتی GB مربوط به کدام کشور است؟

الف) US (ب) Europe (ج) China (د) Australia

۵- استاندارد صنعتی AS مربوط به کدام کشور است؟

الف) US (ب) Europe (ج) China (د) Australia

۶- پروژه های اتوکد الکتريکال به چه صورت ذخیره میشوند؟

الف) تصویر (ب) یک فایل متنی - اسکی (ج) فایل متنی (د) فایل vector

۷- پسوند پروژه های ایجاد شده در اتوکد الکتريکال چیست؟

الف) dsn (ب) prj (ج) wdp (د) wdg

۸- از پنجره project manager برای چه کاری استفاده می شود؟

الف) افزودن نقشه های جدید (ب) فراخوانی نقشه های موجود

ج) تغییر setting پروژه (د) همه موارد

۹- از کدام روش می توان برای ایجاد پروژه جدید استفاده کرد؟

الف) ابزار new project در پنجره project manager (ب) کلید میانبر ctrl + N